<u>Anlage zum Bauprogramm Straßenausbau Bi de Süd – Teilstück Strandstraße/Heidweg</u>

hier: Fotodokumentation derzeitiger Bauzustand

Blickrichtung Ost, Straße Bi de Süd – Schäden an Seitenstreifen erkennbar

Blickrichtung Ost, Straße Bi de Süd – Schäden an Oberfläche und Rinne erkennbar

Blickrichtung Süd-Ost, Straße Bi de Süd – Seitenstreifen, Alleebäume und Beleuchtung

Blickrichtung Ost, Straße Bi de Süd – Schäden an Asphaltoberfläche

Blickrichtung Ost, Straße Bi de Süd – Übergang Park und Anschluss Gehweg Strandstraße